

MANUEL D'UTILISATION

REV 0.4.2





- SOMMAIRE -

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CABLAGE ELECTRIQUE

1 INFORMATIONS DIVERSES

- 1.1 MESSAGES D'ERREURS
- 1.2 SIGNIFICATION DES LEDS SUR LA FACE AVANT

2 UTILISATION DES TOUCHES

- 2.1 GESTION DES MENUS
- 2.2 CONFIGURATION DES VALEURS
- 2.3 SÉLECTION DANS UNE LISTE DE VALEURS PROPOSEES
- 2.4 SORTIE DES MENUS 2.2) 2.3) 2.4
- 2.5 FONCTIONS TARE SEMI-AUTOMATIQUE ET DU ZÉRO

3 ENTRÉES ET SORTIES A DISTANCE

- 3.1 ENTRÉES
- 3.2 SORTIES

4 LA MISE EN SERVICE DU T200

4.1 COMMENT ACCEDER AUX DEUX MENUS DE CONFIGURATION

5 LES MENUS DE CONFIGURATION COMPLETE

- 5.1 LES SOUS MENUS DE CONFIGURATION COMPLETE
- 5.1.1 LE SOUS-MENU "CONFIG"
- 5.1.2 LE SOUS-MENU "CALI BR"
- 5.1.3 LE SOUS-MENU "PARAM"
- 5.1.4 LE SOUS-MENU "IN-OUT"
- 5.1.5 LE SOUS-MENU "SERIAL"
- 5.1.6 LE SOUS-MENU "ANALOG"

ADN
PESAGE





- 6 LE MENU DE CONFIGURATION (SET-UP) RAPIDE
- 7 LA PROCÉDURE DE LINÉARISATION
- 8 LA PROGRAMMATION DES SEUILS (SET POINTS)
- 8.1 MODIFICATION D'UNE VALEUR DE SEUIL
- 9 LA FONCTION CRETE (ou pic)
- 9.1 COMMENT METTRE EN SERVICE LA FONCTION
- 10 LA COMMUNICATION SÉRIE SUR LE PORT COM1 (RS232)
- 10.1 PARAMETRAGE DU PORT SERIE
- 10.2 LA TRANSMISSION CONTINUE, AUTOMATIQUE ET MANUELLE
- 10.3 LE PROTOCOLE "SLAVE"
- 10.3.1 PROGRAMMATION DES SEUILS
- 10.4 LE PROTOCOLE MODBUS
- 10.4.1 LA FONCTION 01
- 10.4.2 LA FONCTION 03
- 10.4.3 LA FONCTION 16
- 10.4.4 LA FONCTION 04
- 10.4.5 LA GESTION DES ERREURS DE COMMUNICATION
- 10.4.6 LA GESTION DES ERREURS DE DONNEES RECUES





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation à l'instrument 24Vcc ± 10%

Consommation 5W
Isolation Classe II
Catégorie d'installation Cat. II

Température de fonctionnement -10°C à +40°C (humidité max 85% sans condensation)

Température de stockage -20°C à +50°C

Affichage 6 chiffres, LED rouges 7 segments, h=14mm

LED témoins 4 LED rouges diamètre 3mm Clavier 4 touches mécaniques

Dimensions extérieures 106mm x 90mm x 58mm (l x h x p) DIN 43880

Montage Sur support rail DIN EN50022
Matériau Noryl auto extinguible (UL 94 V-0)

Degré de protection frontal IP20

Poids Environ 250g

Connexions Raccordement sur bornes à vis au pas de 5mm

Alimentation capteurs 5Vcc / 60mA (max 6 capteurs 350 Ohms en parallèle)

Connexions capteurs Raccordement à bornes au pas de 5mm

Signal d'entrée 0,2 µV / division

Linéarité Meilleure que 0,01% pleine échelle Dérive thermique Meilleure que 0.001% pleine échelle / °C

Résolution interne 24 bits

Signal d'entrée de -0,5mV/V à+3,5mV/V Filtrage Sélectionnable de 0,5Hz à 25Hz Affichage de l'unité de poids x 1, x2, x5, x10, x20, x50

Nombre de décimales 3 chiffres après la virgule Méthode d'étalonnage du zéro et pente Automatique par le clavier

Sorties tout ou rien (TOR) 2, optocouplées max 24Vdc/100mA chacune

Entrées tout ou rien (TOR) 2 optocouplées 24Vcc PNP (alimentation extérieure)

Liaison série RS232C, RS422, RS485

Longueur de câble max RS232:15m - RS422 & RS485: 1000m

Protocole standard MODBUS RTU

Baud rate 2400, 9600, 19200, 38400, 115200 sélectionnable

Sortie analogique Tension: 0-10V / 0-5V Courant: 0-20mA / 4-20mA

Résolution 16 bits

Etalonnage Numérique au clavier

Impédance Tension min. 10 k Ohms / Courant: max 300 Ohms


Linéarité Meilleure que 0,012% pleine échelle Dérive thermique Meilleure que 0,001% pleine échelle par °C

Conformité aux Directives EN50081-1 et EN50082-2 pour EMC

EN61010 -1 pour la sécurité électrique

ADN PESAGE





ADN
PESAGE





1 INFORMATIONS DIVERSES

Informations sur l'affichage, le mode d'utilisation des touches du clavier et fonctions d'entrées-sorties à distance.

1.1 AFFICHAGE

Quand aucune procédure de programmation n'est en cours, c'est le poids qui est affiché. Certaines anomalies sont affichées avec les messages suivants:

MESSAGES D'ERREUR

Poids supérieur à la charge utile du système.

- - - - - (tirets inférieurs) Poids brut négatif.

O-L Signal poids absent ou de dépassement d'échelle.

1.2 SIGNIFICATION DES LEDS SUR LA FACE AVANT

	1	état de la sortie 1 (allumé = contact fermé; éteint = contact ouvert)
) NI	2 ET	état de la sortie 2 (allumé = contact fermé; éteint = contact ouvert) allumé quand le poids net est sélectionné
>0	0<	allumé en conditions de poids stable

ADN PESAGE





2 UTILISATION DES TOUCHES

Fonctions des touches lorsque le poids est affiché:

TOUCHE	FONCTION	
SET	accès au menu de programmation des seuils (voir ch. 9)	
FUN	Appui bref:	sélection Brut / Net
FUN	Appui prolongé:	affichage de la valeur crête (voir ch. 10)
	Dans le mode NET:	exécute un tarage semi-automatique (*).
→ 0 ←	Dans le mode BRUT:	exécute la mise à zéro du poids brut (*).
	Dans le mode CRETE:	remet la valeur crête à zéro
PRG	Appui bref:	démarre la transmission série (voir ch. 11)
FKG	Appui prolongé:	accès au menu de configuration rapide (voir ch. 7)
PRG + SET	□ Appui prolongé pour les deux:accès au menu de configuration complète (voir ch. 5)	

(*) Pour ces fonctions, voir le paragraphe 2.6 de ce chapitre

2.1 GESTION DES MENUS

Fonctions des touches lorsque l'on navigue dans les menus (hors saisie)

TOUCHE	FONCTION	
⇧	sélectionne le paramètre suivant.	
Û	sélectionne le paramètre précédent.	
→0 ← ou PRG	retour au niveau menu précédent / sortie menu.	
PRG	accès au paramètre sélectionné	

2.2 CONFIGURATION DES VALEURS

Fonctions des touches en saisie de valeurs numériques

TOUCHE	FONCTION	
⇧	incrémente la valeur du chiffre clignotant	
Û	décrémente la valeur du chiffre clignotant	
\circ	passe au chiffre suivant	
PRG	confirme et mémorise la valeur visualisée	

2.3 SELECTION DANS UNE LISTE DE VALEURS PROPOSEES

TOUCI	FONCT	ON
Û	sélectionne la valeur suivante	
Û	sélectionne la valeur précédente	
PRG	confirme et mémorise la valeur proposée	

Pour verrouiller le clavier:

Appuyer sur [PTG] puis sur [→0←] en maintenant ces deux touches jusqu'à l'affichage de "LOCK" Relâcher ces deux touches.

Appuyer sur [PRG] pour valider le message. Le clavier est maintenant validé.

Pour déverrouiller le clavier:

Appuyer sur [PTG] puis sur [→0←] en maintenant ces deux touches jusqu'à l'affichage de "UNLOCK" Relâcher ces deux touches.

Appuyer sur [PRG] pour valider le message. Le clavier est maintenant déverrouillé.

ADN	Ce document est la propriété de ADN PESAGE; il ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation.	7
PESAGE	ou communique cano con adionoaton.	·





2.4 SORTIE DES MENUS

Appuyer sur →0 ← . L'écran affiche STORE? appuyer sur PRG pour sauver les modifications en mémoire sinon appuyer une deuxième fois sur →0 ← pour sortir sans sauver.

2.5 FONCTIONS TARAGE SEMI-AUTOMATIQUE ET ZERO

Les conditions pour le tarage sont:

- voyant NET allumé,
- poids stable dans les 3 secondes de la demande,
- poids brut positif, poids brut pas supérieur à la portée max.

La demande de mise à zéro du poids brut ne sera pas exécutée si:

- l'affichage est en mode NET,
- le poids est instable pendant les 3 secondes qui suivent la demande de mise à zéro,
- le poids brut est supérieur au seuil max de mise à zéro si programmé,
- l'écart entre le poids brut actuel et le poids brut initial est supérieur à 100 divisions (si seuil de zéro pas programmé)

ATTENTION: L'opération de mise à zéro est annulée si survient une coupure secteur.

3 ENTREES ET SORTIES A DISTANCE

Le T200 est doté de 2 entrées et de 2 sorties disponibles sur les borniers.

3.1 ENTREES

entrée 1: correspond à la touche → 04-; l'entrée 2 correspond à la touche PRG

COMMANDE	ETAT DE L' INSTRUMENT	FONCTION
ENTREE 1	AFFICHAGE EN BRUT AFFICHAGE EN NET AFFICHAGE VALEUR CRETE	exécute une mise à zéro du poids brut exécute un tarage semi-automatique met la valeur crète à zéro
ENTREE 2	TOUS LES MODES	démarre la transmission série

3.2 SORTIES

Les sorties sont des contacts de relais qui commutent leur état lorsque les valeurs de seuils sont atteintes.

SORTIE	FONCTION
SORTIE 1	sortie seuil 1
SORTIE 2	sortie seuil 2

Une valeur de seuil nulle désactive le fonctionnement du relais de seuil correspondant.

ADN
PESAGE





4 MISE EN SERVICE DU T200

Après avoir mis sous tension (24V CC) le T200, il est nécessaire de programmer une série de paramètres. L'instrument est doté de deux menus dédiés aux réglages de la configuration. Le menu de configuration complète et le menu de configuration rapide.

A la première mise sous tension, ON DOIT accéder au menu de configuration complète. Toutefois, dans la majorité des cas, l'appareil est livré avec une configuration de base déjà effectuée en laboratoire. Donc, dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'accéder à ce menu.

Pour toutes les mises sous tension suivantes, il est inutile d'accéder aux menus de configuration car l'instrument conserve la programmation réalisée dans sa mémoire non volatile.

Si besoin, on pourra accéder à quelques réglages pendant la vie normale de l'appareil en utilisant le menu de configuration rapide.

Pour savoir si les paramètres à modifier font partie du menu de configuration rapide, voir sa description au chapitre 7 de ce manuel.

4.1 COMMENT ACCEDER AUX DEUX MENUS DE CONFIGURATION

MENU DE CONFIGURATION COMPLETE:

- Appuyer sur la touche (PRG) et tout de suite après sur la touche (SET), et les tenir appuyées simultanément pendant 3 secondes.
- Lorsque le message "CONFIG" s'affiche, relâcher les deux touches.

La description du menu de configuration complète figure au chapitres 5 et 6 de cette notice.

MENU DE CONFIGURATION RAPIDE:

- Maintenir appuyée pendant 3 secondes la touche (PRG)
- Lorsque le message "CAPA" s'affiche, relâcher la touche.

La description du menu de configuration rapide se trouve au chapitre 7 de cette notice.

IMPORTANT

Si pendant la phase de réglage des paramètres, aucune touche n'est sollicitée, l'appareil revient tout seul à l'écran d'accueil sans sauvegarde des paramètres.

5 LE MENU DE CONFIGURATION COMPLETE

Ce menu comporte 6 têtes de sous-menus qui sont expliqués au chapitre 5.

AFFICHAGE	DESCRIPTION
" CONFIG "	permet la programmation des paramètres de pesage, l'affichage du signal capteur(s), la résolution interne de l'instrument
" CALIBR "	permet l'accès à la procédure d'étalonnage du zéro et pleine échelle
" PARAM "	permet la programmation du filtre numérique, du temps de stabilisation du poids et la mise à zéro automatique à la mise sous tension.
" IN-OUT "	Sélectionne le mode de fonctionnement des sorties et permet le test des entrées et des sorties.
" SERIAL "	permet la configuration du port série.
" ANALOG "	permet la configuration et l'étalonnage de la sortie analogique

ADN
PESAGE



5.1 LES SOUS-MENUS DE CONFIGURATION COMPLETE

AFFICHAGE	DESCRIPTION
" CAPAC "	config. capacité totale nominale de l'ensemble des capteurs. Additionner les
	capacités unitaires si plusieurs capteurs.
" SENSIT "	sensibilité au niveau du signal capteur exprimé en mV/V (2mV/V par défaut).
	Programmer obligatoirement 4 décimales.
" NET "	capacité utile (NET) du système. Cette valeur ne peut être inférieure à
INE	1/10ième de la valeur de " CAPAC ".
" DEAD L "	valeur approximative de la tare morte
" DSPDIV "	sélection de l'échelon minimum affiché. L'instrument propose une liste:
DOPDIV	0,001-0,002-0,005-0,01-0,02-0,05-0,1-0,2-0,5-1-2-5-10-20-50
" SIGNAL "	Visualisation en mV/V (non modifiable) du signal provenant des capteurs. Les
SIGNAL	valeurs limites acceptables sont comprises entre - 0,05 mV/V et +3,5 mV/V
" COUNTS "	visualisation du nombre de points internes pour l'échelle de l'instrument
COUNTS	(donnée non modifiable).
" OPMODE "	mode d'affichage par défaut (brut, net ou pic).

5.1.1 LE SOUS-MENU "CONFIG"

Exemple de paramétrage: Forcer l'affichage du poids en Net:

(PRG) + (SET) pendant 3 secondes


(PRG)

Répéter û ♥ autant de fois que nécessaire pour afficher NET

(PRG)

>o< >o< STC (PRG) pour sortir.

STORE? doit s'afficher




ADN
PESAGE



5.1.2 LE SOUS-MENU "CALIBR"

AFFICHAGE	DESCRIPTION
"CAL"	 Procédure d'étalonnage du zéro initial et de la pleine échelle. Le message " CAL " clignote alternativement avec la valeur du poids net. Récepteur de charge vide, appuyer sur la touche pour effectuer le zéro initial. Placer un poids de valeur connue sur le récepteur de charge et attendre la stabilisation de la bascule. Appuyer sur (1). Tabuler la valeur du poids utilisé. Appuyer sur (PRG) pour confirmer (le message " CAL ") clignote à nouveau. Appuyer à nouveau sur (PRG) pour sortir de la phase d'étalonnage. L'afficheur retourne automatiquement au menu " CALIBR " Pour sortir, appuyer sur puis sur (PRG).
	Nota: Si après avoir appuyé sur on renonce à sortir, on peut revenir aux réglages en appuyant sur ou une deuxième fois au lieu de (PRG). Il est possible d'effectuer une procédure de linéarisation sur 9 points maximum si le système présente un défaut dans ce domaine. Voir le chapitre 7 pour plus d'explications.






5.1.3 LE SOUS-MENU "PARAM"

AFFICHEUR	DESCRIPTION	VALEUR	Réponse en fréquence
FILTER Défaut=5	Filtre numérique Ce paramètre permet d'augmenter ou de diminuer la vitesse de rafraîchissement de l'afficheur. Plus la valeur du paramètre est élevée, plus le rafraîchissement est lent.	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	25 Hs 10 Hz 5 Hz 2,5 Hz 1,5 Hz 1 Hz 0,7 Hz 0,4 Hz 0,2 Hz 0,1 Hz
MOTION Défaut=2 0=dévalidé	L'état STABLE est indiqué par la diode led en face avant (voir 1.2)	VALEUR 0 1 2 3 4	DESCRIPTION Stabilité atteinte très rapidement Stabilité atteinte rapidement Stabilité atteinte normalement Stabilité atteinte précis Stabilité atteinte avec un e précision maximum
AUTO 0 0=dévalidé	Mise à zéro du poids brut à la mise sous tension Si la valeur est égale à zéro, la fonction est inactive Sinon la valeur du paramètre correspond à la plage exprimée en pourcentage de l'étendue de mesure La plage maximum est de 10% de l'étendue de mesure.	1 10	Valeur min en % de E.M. Valeur maxi en % de E.M.
ZERO TRAC Défaut=2 0=dévalidé	Zéro suiveur Permet de corriger les dérives lentes de la mesure par rapport au zéro (dépôt de poussières, dérive capteurs etc) Plage d'action: -1% à + 3% de l'E.M.	0 1 2 3 4	Pas de zéro suiveur Vitesse de rattrapage mini Vitesse de rattrapage moyenne Vitesse de rattrapage haute Vitesse de rattrapage maximale
O BAND Défaut=100 0=dévalidé	Plage d'action de la commande de mise à zéro exprimée en nombre d'échelons. Valeur Maxi: 200; Avec valeur=0, la fonction est dévalidée		





ADN
PESAGE






5.1.4 LE SOUS-MENU "IN-OUT"

MENU	DESCRIPTION	VALEUR	EXPLICATIONS			
		NET	Seuil 1 sur le poids NET			
	Mode de fonctionnement	GROSS (brut)				
MODE 1	de la sortie 1.	PEAK (crête)	Sortie 1 sur la valeur crête			
		N. O.	Sortie 1 active si poids >= valeur de seuil 1			
		N. C.	Sortie 1 active si poids < valeur de seuil 1			
		POS.	Seuil 1 fonctionne sur poids positif			
		NEG.	Seuil 1 fonctionne sur poids négatif			
		NORMAL	Sortie 1 non soumise à stabilité du poids			
		STABLE	Sortie 1 soumise à stabilité du poids			
	Valeur d'hystérésis du seu					
			d'activation de la sortie et le point de désactivation			
HYST-1	pendant les phases de mo	ontée et descent	te du poids.			
D //	Exemple:		0 114 400 11 0 4 1000 41 41 4 4			
Défaut=2			e Seuil 1 = 100, N. O. et POS sélectionnés, le			
	point d'activation sera 100 et le point de désactivation sera 98.					
	Temporisation pour sortie 1.					
	Lorsque le point d'activation est atteint, la sortie reste active seulement pendant une durée					
TIMEDA	égale à ce paramètre. Au-del à de ce temps, indépendamment du point où se trouve le poids					
TIMER1	à ce moment-l'à, la sortie est désactivée. Nous obtenons donc une impulsion d'une durée					
Défaut=0	égale à TIMER 1 lorsque Seuil 1 est atteint.					
Delaul=0	Le timer1 est programmé en dixièmes de seconde.					
	Pour désactiver cette fond	ction, il suffit de r	mettre ZERO dans ce paramètre.			
	Retard de validation pour		·			
DELAY1	Lorsque le Seuil 1 est atte	eint, la sortie ne	s'activera que au bout de cette durée (en 1/10 s).			
	Pour désactiver cette fond	ction, il suffit de r	mettre ZERO dans ce paramètre.			
Défaut=0			·			
MODE 2	IDEM MOD 1 pour la sortie 2					
HYST-2	IDEM HYST-1 pour la sortie 2					
TIMER2	IDEM TIMER1 pour la sortie 2					
DELAY2	IDEM DELAY2 pour la sortie 2					
TESTIN	Procédure de test des entrées.					
	Visualise sur l'afficheur l'état des deux sorties statiques.					
TESTOUT						
	Permet de positionner les	sorties en utilisa	ant le guideopérateur.			

ADN
PESAGE










5.1.5 LE SOUS-MENU "SERIAL"

On définit ici le fonctionnement de l'interface série. L'utilisation de l'interface en RS232 ou RS485 est transparente sans avoir à modifier la configuration matérielle de l'instrument.

BAUD R	Sélection d	e la vitesse de transmission de la liaison (2400 Bauds à 115200 Ba	uds).						
	Transmission continue du poids.								DS
		Peut être utilisée pour commander un afficheur répétiteur à distance.			2400	9600	19200	38400	115200
		La fréquence de transmission dépend de la combinaison à la fois de la vitesse de	F	0	6 Hz	25 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
		transmission des caractères et de la valeur du filtre numérique choisi.	1	1	6 Hz	25 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
			L	2	6 Hz	25 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
	CONTIN		Т	3	6 Hz	25 Hz	25 Hz	25 Hz	25 Hz
	(*)		R	4	6 Hz	25 Hz	25 Hz	25 Hz	25 Hz
			Е	5	6 Hz	12 Hz	12 Hz	12 Hz	12 Hz
				6	6 Hz	12 Hz	12 Hz	12 Hz	12 Hz
			N	7	6 Hz	12 Hz	12 Hz	12 Hz	12 Hz
			U	8	6 Hz	6 Hz	6 Hz	6 Hz	6 Hz
			М	9	6 Hz	6 Hz	6 Hz	6 Hz	6 Hz
	DEMAND (*)	Transmission du poids sur demande au clavier (touche [PROG]) ou bien s La transmission est refusée si le poids n'est pas stable. Cette fonction ne r activé (MOTION > 0).						stabilit	té est
	AUTOM (*)	Transmission automatique du poids dès que celui-ci est stable. Cette fonct stabilité est activé (MOTION > 0) et que l'écart de poids depuis la dernière							e de
	SLAVE (*)	VE Transmission en réponse à une requête arrivant sur le port série et adressant l'appareil par son numéro de station. Il							
PROT-1	MODBUS (**)	Protocole standard MDBUS au format rtu. Format disponible:N-8-2; E-8-1; Ce protocole ne peu être utilisé que si "PROT2" sélectionné = "NONE							
(sur sortie		Pilotage de la carte optionnelle "sortie BCD"						ITESSE AUDS	EN
série RS232)		La fréquence de transmission varie selon la vitesse de transmission et du f	iltre					400	9600
						F	0 12	2 Hz	50 Hz
						1	1 12	2 Hz	50 Hz
						L	2 12	2 Hz	50 Hz
	BCD					R	3 12	2 Hz	25 Hz
	(*)					E	4 12	2 Hz	25 Hz
	,						5 12	2 Hz	12 Hz
						N		2 Hz	12 Hz
						U	-	2 Hz	12 Hz
						М	\vdash	Hz	6 Hz
						IVI	\vdash		
	NONE	Dávalidation du port cário	C		t-			Hz	6 Hz
DDOT 0		Dévalidation du port série		•				ssiter	
PROT-2	PROFIB	Communication PROFIBUS DP activée	•					optio	
(sortie RS422	DEVNET	Communication DEVICE NET activée		•			si cett	e car	te
RS485)	NONE	Communication au repos sur sortie RS422 / 485			sent				
ADDRES		e (ou numéro de station ou numéro d'esclave) de la sortie COM1 qui doit êt e est utilisée par les protocoles MODBUS et SLAVE. Max=32, Min=01	re com	npr	is entr	e 1 et	99.		
PR-ADDR	Programmati	on de l'adresse série ou de la sortie COM2 utilisée dans le protocole PROFI	BUS (d	de	1 à 12	6)			
DELAY		e pour que l'appareil réponde à une requête dans le protocole SLAVE (CON x=1.00 Min=0.00	I1). Du	rée	e expri	mée e	n 1/10	0 sec.	Maxi: 1
REM-CO		la fonction "Remote Contrôle" (télécommande) qui est le contrôle à distant avec un PC est possible par le port COM1 .	ince pa	ar ı	ın PC	muni (du logi	ciel ad	équat.
DATAF	Paramètres o 8 combinaiso	de communication pour les protocoles de transmission ASCII " CONTIN ", " E ons (Parité - nb bit de donnée - nb bits de Stop) sont proposées: N-8-1 N-8- ans parité, O = odd = impaire, E = even = paire							
	11 - 110110 - 3	arité (**) 8 bit data, 2 bit stop, sans parité							

ADN
PESAGE









5.1.6 LE SOUS-MENU "ANALOG"

Le T200 détecte automatiquement la présence de l'option "Sortie Ananlogique". Si la carte n'est pas présente, le menu n'est pas disponible.

AFFICHEUR	DESCRIPTION					
	Sélection du type de poids	NET	Sortie selon poids Net			
MODE	La sortie analogique sera proportionnelle	GROSS	Sortie selon poids brut			
	à la sélection.	PEAK-H	Sortie selon valeur crête			
	Procédure de test utilisée pour vérifier le fo	nctionnem	nent de la sortie analogique			
TEST	Avec les touches [flèche basse et flèche haute] on peut augmenter ou diminue					
	la valeur de la sortie par pas de 10%. Le p	ourcentage	e sélectionné s'affiche sur			
	l'écran pendant la procédure.					
	Sélection du type de sortie analogique. Les	s possibilite	és sont les suivantes:			
RANGE	- Sortie en tension: 0-10V; 0-5V					
	- Sortie en courant: 0-20 mA; 4-20 mA					
	Procédure de réglage exact des valeurs de	e zéro et pl	eine échelle pour la sortie			
	analogique.					
OFFSET	Pour pouvoir faire ce réglage, il faut dispos	ser d'un mi	Ilivoltmètre précis qui sera			
	connecté aux bornes de la sortie analogique	ıe.				
	Sélectionner l'item [OFFSET] et appuyer sur PRG					
	Sélectionner - 0 - ou bien - FS - selon que		,			
	Utiliser les flèches haute et basse pour ajuster la valeur électrique en sortie.					
	Un appui court sur la touche pour réglage fin; un appui long pour un réglage					
	rapide. Appuyer sur la touche PRG pour confirmer le choix effectué et revenir au menu.					
	Programmation de la valeur de poids auqu					
	échelle de la sortie analogique. L'instrume					
F-SCAL	donnée en utilisant la valeur de portée utile		•			
menu "CONFIG".						
	L'opérateur peut de toute façon modifier la donnée selon les exigences					
	demandées.	ro ronnort	á l'affact do záro do lo comic			
	Valeur négative du poids à laquelle peut être rapporté l'offset de zéro de l					
ANZERO	analogique. L'affichage de cette donnée es	si iacuitativ	re			


VALEURS LIMITES

Quand le poids dépasse la valeur de la pleine échelle de la valeur analogique (F-SCAL), la valeur de sortie analogique continue d'augmenter jusqu'à ce que la saturation se produise.

Quand le poids est négatif, la valeur de sortie prend une valeur inférieure à la valeur minimum jusqu'à saturation.

ADN
PESAGE







6 LE MENU DE CONFIGURATION (SETUP) RAPIDE

Quelques fonctions sont accessibles dans ce menu simplifié.

AFFICHEUR	DESCRIPTION	SOUS-MENU DE REFERENCE
CAPAC	Addition de la capacité nominale de chaque capteur	_
SENSIT	Sensibilité nominale des capteurs (exprimée en mV/V) Si plusieurs capteurs sont connectés en parallèle, il s'agit de la valeur moyenne de toutes les sensibilités. Il faut impérativement entrer cette valeur avec 4 décimales après la virgule.	
NET	Capacité (ou portée) max du système. Cette valeur ne doit pas être inférieure au 1/10ième de " CAPAC ".	
DEAD L	Valeur de la tare morte (ou précharge) du système.	CONFIG
DSPDIV	Valeur de la division (ou échelon). Les valeurs proposées sont les suivantes: 0,001 - 0,002 - 0,005 - 0,01 - 0,02 - 0,05 0,1 - 0,2 - 0,5 - 1 - 2 - 5 - 10 - 20 - 50.	(Point 6)
SIGNAL	Cette valeur non modifiable correspond au signal fourni par les capteurs connectés au système. Cette valeur doit être comprise entre -0,50 à+3,50mV/V	
CALIBR	 Procédure d'étalonnage du zéro et de la pleine échelle. Le message "CAL " clignote alternativement avec la valeur du poids net. Récepteur de charge vide, appuyer sur pour effectuer le zéro. Appliquer une charge connue au récepteur de charge et attendre la stabilisation du système. Appuyer sur la touche et tabuler la valeur de la charge qui est appliquée. Appuyer sur pour confirmer. Le message "CAL" recommence à clignoter. Appuyer à nouveau sur pour sortir de l'étalonnage. L'afficheur affiche automatiquement l'item de menu "CALIBR". 	CALIBR (Point 6.1)
ANALOG	Programmation de la valeur de poids à laquelle ont veut faire correspondre la sortie pleine échelle de la sortie analogique (20mA ou 10V).	ANALOG (Point 6.5)

On navigue dans ce menu comme expliqué dans les différents schémas montrant les liaisons entre les sous-menus dans le chapitre " configuration complète ".

Les références aux sous-menus concernés sont indiquées dans la colonne de droite du tableau ci-dessus.

ADN
PESAGE




7 PROCEDURE DE LINEARISATION

On conseille d'utiliser cette procédure uniquement dans les cas très critiques au niveau mécanique.

On peut par exemple considérer comme critique le cas d'une cuve dotée de dispositifs de stabilisation qui engendrent des défauts de linéarité.

Un autre exemple est celui d'une cuve posée sur des capteurs reposant eux-mêmes sur une structure métallique fléchissant sous le poids.

Le graphique ci-dessous montre une courbe non linéaire. On voit par exemple que pour une charge de 400kg, le poids affiché est de 360kg.



CONSIDERATION IMPORTANTES SUR LA PROCEDURE DE LINEARISATION

- Le nombre maximum de points corrigibles est de 9
- L'opérateur peut choisir le nombre de points de linéarisation
- Le dernier point doit toujours être la pleine échelle du système
- La linéarisation est annulée si on étalonne à nouveau ou si une annulation de tare morte est faite(zéro)
- S'assurer que les poids nécessaires sont bien présents avant de commencer

ADN
PESAGE





8 LA PROGRAMMATION DES SEUILS

Le T200 est livré avec deux sorties dont on peut définir le mode de fonctionnement dans le menu IN-OUT (5.1.4). Le fonctionnement de ces sorties est toujours en relation avec des valeurs de poids que l' utilisateur peut introduire grâce à la touche "SET"

8.1 MODIFICATION D'UNE VALEUR DE SEUIL

ACTION EFFET

Appuyer sur [SET]

Appuyer sur [SET]

Appuyer sur [SET]

Appuyer sur [SET]

Affichage de "SET 1"

Affichage de "SET 1"

Appuyer sur [PRG] Affichage d'une valeur clignotante sur digit gauche Appuyer deux fois sur la touche [-0-] Clignotement du troisième chiffre

Appuyer sur touche flèche basse ou haute
Appuyer sur touche [-0-]
Appuyer sur touche flèche basse ou haute
Appuyer sur touche flèche basse ou haute
Continuer iusqu'à obtenir la valeur souhaitée

Modification de la valeur du digit
Modification de la valeur du digit
La valeur souhaitée est affichée

Appuyer sur touche [PRG]

Affichage de "SET 1"

Appuyer sur [-0-] Sortie du menu, retour à l'écran principal

9 LA FONCTION CRETE (PIC)

9.1 COMMENT METTRE EN SERVICE LA FONCTION

Appuyer sur la touche [FUN] et la maintenir appuyée 3 secondes. Relâcher la touche lorsque la lettre "P" apparaît à gauche de l'afficheur. La valeur crête (pic) apparaît. On peut remettre cette valeur à zéro en appuyant sur la touche [-0-].

Pour sortir de ce menu, appuyer sur la touche [FUN] pendant 3 secondes.





10 LA COMMUNICATION SERIE SUR LE PORT COM1 (RS232)

10.1 PARAMETRAGE DU PORT SERIE

Voir 5.1.5 pour modifier les réglages du port série.

Les vitesses sélectionnables sont les suivantes:

2400 Bauds, 19200 Bauds, 38400 Bauds, 115200 Bauds.

Le format de transmission pour la communication Modbus rtu est:

8 bits de données, 2 bits stop, pas de parité.

Pour les autres communications:

8 bits de donnée, 2 bits stop, pas de parité.

10.2 LA TRANSMISSION CONTINUE, AUTOMATIQUE ET MANUELLE

La transmission est en ASCII. La chaîne de caractères transmise est la suivante:

STX	<état>	<poids net=""></poids>	<poids brut=""></poids>	<pic></pic>	ETX	<checksum></checksum>	EOT
1	1	6	6	6	1	2	1

STX (start of text) = 02_H ETX (end of text) = 03_H

EOT (end of transmission) = 04_H

<état> est un caractère ASCII qui peut prendre les valeurs suivantes:

"S" = poids stable,

"M" = poids en movement,

"O" = poids supérieur à la portée maximale,

"E" = poids non décelable.

<poids net> = 6 caractères ASCII du poids net,

<poids brut> = 6 caractères ASCII du poids brut,

<pic> = 6 caractères ASCII de la valeur crête.

<chksum> = 2 caractères ASCII de contrôle portant sur les caractères entre STX et ETX, (ces derniers ne sont pas pris en compte).

NOTE: les caractères "<" et ">" ne sont pas transmis et ne sont là que pour la clarté des explications.

Méthode de calcul du checksum:

Faire un OU exclusif (XOR) des caractères considérés. La valeur numérique obtenue doit ensuite être décomposée en deux chiffres hexadécimaux. Chacun de ces deux chiffres doit ensuite être codé en ASCII, ca qui nous donne le checksum.

Exemple: Résultat du OU exclusif = E7_H Cette valeur se décompose en 0EH et 07H.

NOTE IMPORTANTE:

Le port COM1 est exploitable en RS232 ou en RS485 selon le câblage réalisé. LE câblage en RS485 permet de former un réseau de transmetteurs exploité avec le protocole ASCII ou le protocole MODBUS.

Pour former le réseau, il suffit de connecter, sur la sortie RS485 des T200, ensembles, tous les Txd, tous les Rxd et la masse.

Surtout, ne pas mettre les sorties RS232 en parallèle sous peine d'endommager le port COM1.

ADN
PESAGE





10.3 LE PROTOCOLE "SLAVE"

Avec ce protocole, on peut demander le poids par la ligne série et l'obtenir sur ce port. Le temps de réponse varie de quelques millisecondes à 20 ms max.

On s'adresse ici à un transmetteur T200 (esclave), désigné par un numéro qui est le premier caractère envoyé dans la requête.

Le maître envoie à l'instrument la chaîne suivante:

<addr></addr>	"N"	EOT
1	1	1

L'instrument répond avec la trame suivante:

ĺ	<addr></addr>	"Z"	<état>	<poids net=""></poids>	<poids brut=""></poids>	<pic></pic>	ETX	<checksum></checksum>	EOT
	1	1	1	6	6	6	1	2	1

En cas d'erreur, la trame retournée sera:

<addr> NAK EOT 1 1 1

 $< addr > = numéro d'esclave + 80_H (exemple: addresse 1 = 81_H)$

 $\begin{array}{ll} \mathsf{ETX} & = 03_\mathsf{H} \\ \mathsf{EOT} & = 04_\mathsf{H} \end{array}$

<état> = 1 caractère ASCII prenant une des valeurs suivantes:

"S" = poids stable

"M" = poids non stable (en mouvement)
"O" = poids supérieur à la portée maximale

"E" = poids non décelable

<poids net> = 6 caractères ASCII <poids brut> = 6 caractères ASCII <pic> = 6 caractères ASCII = 6 caractères ASCII

<chksum> = 2 caractères ASCII de contrôle portant sur les caractètes entre STX et ETX, qui ne sont

pas pris en compte.

Méthode de calcul du checksum:

Cette valeur est obtenu en faisant un OU exclusif (XOR) des caractères considérés. La valeur numérique obtenue comprise entre 00H et FFH est ensuite décomposée en deux chiffres hexadécimaux.


Exemple: Résultat du XOR = E7H

Cette valeur se décompose en 0EH et 07H.


10.3.1 PROGRAMMATION DES SEUILS

Le protocole "SLAVE" permet aussi de lire et de modifier les valeurs des deux seuils du T200.

Pour modifier la valeur des deux seuils, le maître doit envoyer la requête suivante:



Le transmetteur adressé répond avec la trame suivante:



ou bien en cas d'erreur, il répondra avec la trame suivante:

ADN
PESAGE





Les valeurs programmées sont mémorisées en mémoire volatile. Il n'y a donc pas de limite au nombre d'écriture en mémoire. En revanche, les valeurs écrites seront perdues lors d'une coupure d'alimentation du transmetteur.

La trame suivante permet de sauvegarder les valeurs de seuils dans la mémoire EEPROM.

<addr></addr>	"M"	EOT
2	1	1

Réponse de l'esclave:

ou bien en cas d'erreur:

<addr></addr>	NAK	EOT	
2	1	1	

A la prochaîne mise sous tension, les valeurs de seuils sauvegardées seront recopiées en mémoire volatile. Le nombre de sauvegardes garanties est de 100 000 minimum.

Lecture des valeurs de seuils mémorisées en mémoire volatile:

Le maître doit envoyer à l'esclave la trame suivante:

<addr></addr>	"R"	EOT
2	1	1

L'esclave répondra avec la trame suivante:

E deciare reperiara avec la trame carvante:								
<addr></addr>	"R"	<s1></s1>	<s2></s2>	ETX	<chksum></chksum>	EOT		
1	1	6	6	1	2	1		

ou bien en cas d'erreur:

Vitesse de scrutation d'un esclave:

Le nombre de requêtes qu'il est possible de faire en 1 seconde dépend de la vitesse en Bauds du port série selon le tableau suivant:

Fréquence de scrutation	nombre de Bauds
200 Hz	115200
50 Hz	38400
35 Hz	19200
25 Hz	9600
8 Hz	2400

ADN
PESAGE





10.4 LE PROTOCOLE MODBUS

MODBUS permettant d'écrire directement dans la mémoire du transmetteur, il faut bien attention de n'écrire qu' aux adresse spécifiées dans les tableaux figurant dans les pages suivantes.

Pour former l'adresse hexadécimale réelle à placer dans une trame, il faut interpréter les adresses MODBUS qui sont des adresses virtuelles spécifiques aux automates basés sur le modèle MODICON.

Methode:

- 1) Supprimer le digit le plus à gauche de l'adresse indiquée dans le tableau. Par exemple, dans la table "holding registers", l'adresse 40100 devient 100.
- 2) Décrémenter 1 du résultat. La valeur 100 devient 99 dans cet exemple.
- 3) Convertir le résultat en hexadécimal: 100 devient 0x64

Pour faire exécuter des fonctions à l'appareil, on utilise l'écriture de la fonction dans le registre de commande (COMMAND REGISTER) à l'aide de la fonction MODBUS N° 16 ou bien N°6.

Quelques données peuvent être écrites en mémoire EEPROM (se référer à la mention "EEPROM" dans les tables de descriptions). Les temps de réponse se trouvent alors très augmentés.

Pour confirmer le stockage d'une nouvelle valeur en mémoire EEPROM, exécuter une fonction BACKUP. Si celle-ci n'est pas exécutée, la valeur modifiée sera perdue si une coupure secteur survient.

NOTA:

Les valeurs numériques dans les pages suivantes pour les adresses, les codes et les données, sont représentées en notation hexadécimale.

Format des données:

Les formats disponibles programmables dans le menu "SERIAL" sont:

N-8-2: sans parité, 8 bits données, 2 bits stop, E-8-1: parité paire, 8 bits données, 1 bit stop, O-8-1: parité impaire, 8 bits données, 1 bit stop.

Liste des fonctions MODBUS supportées:

Fonction	Description pour T200	Fonction Modicon Modbus
01	LECTURE D'UNE SORTIE LOGIQUE (BIT)	(read coil status)
03	LECTURE DE PLUSIEURS REGISTRES	(read holding registers)
04	LECTURE DE VARIABLES	(read input register)
05	ECRITURE D'UNE SORTIE LOGIQUE (BIT)	(force single coil)
06	ECRITURE DANS 1 REGISTRE	(preset single register)
10 _H	ECRITURE DANS PLUSIEURS REGISTRES	(read preset multiple registers)

10.4.1 LA FONCTION 01: Lecture de l'état des entrées logiques (read coil status) Cette fonction est utilisée pour lire l'état des 2 sorties tout ou rien du T200.

Exemple: Lecture du Seuil 1:

La trame (requête) envoyée par le maître à l'esclave sera la suivante:

SIGNIFICATION:	N° ESCLAVE	FONCTION	ADRESSE		NB DE BITS		SSE NB DE BITS C		RC
VALEUR:	0x01	0x01	0x00	0x00	0x00	0x01	0xF	0xCA	
							D		
NOMBRE D'OCTETS	1	1	2	2	2	2		2	

L'adresse 0x0000 concerne le seuil 1. L'adresse 0x0001 concerne le Seuil 2

AIJN	Ce document est la propriété de ADN PESAGE; il ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation.	25
PESAGE		





Réponse du T200:

SIGNIFICATION: N° ESCLAVE FONCTION NB OCTETS DONNEES CRC VALEUR: 0x01 0x01 0x01 0x01 0x90 0x48 NOMBRE D'OCTETS 1 1 1 1 2

L'adresse 0x0000 contient une donnée de 8 bits. Le bit le moins significatif de cette donnée reflète l'état de la sortie seuil 1 du T200.

Si donnée = 0x0000 Sortie 1 = 0 Si donnée = 0x0001 Sortie 1 = 1

Exemple: Lecture du Seuil 2:

La trame (requête) envoyée par le maître à l'esclave sera la suivante:

SIGNIFICATION:	N° ESCLAVE	FONCTION	ADRESSE		NB DE BITS		CRC	
VALEUR:	0x01	0x01	0x00	0x01	0x00	0x01	0xAC	0x0A
NOMBRE D'OCTETS	1	1	2		2 2		2	2

L'adresse 0x0001 contient une donnée de 8 bits. Le bit le moins significatif de cette donnée reflète l'état de la sortie seuil 2 du T200.

Si donnée = 0x0000 Sortie 2 = 0 Si donnée = 0x0001 Sortie 2 = 1

On peut ausi lire à la fois l'état des deux seuils en lisant deux données à l'adresse 0x0000

Exemple: Lecture des deux sorties logiques du T200 dont le n° d'esclave est 17: La trame envoyée par le maître à l'esclave sera la suivante:

SIGNIFICATION:	N° ESCLAVE	FONCTION	ADRESSE		NB DE BITS		CRC	
VALEUR:	0x01	0x01	0x00	0x00	0x00	0x02	0xBD	0xCB
NOMBRE D'OCTETS	1	1	2		2		2	2

Réponse du T200 si Sortie 1 = 1 et Sortie2 = 1

SIGNIFICATION:	N° ESCLAVE	FONCTION	NB OCTETS	DONNEES	CF	RC
VALEUR:	0x01	0x01	0x01	0x03	0x11	0x89
NOMBRE D'OCTETS	1	1	1	1	2	2

Réponse du T200 si Sortie 1 = 1 et Sortie 2 = 0

SIGNIFICATION:	N° ESCLAVE	FONCTION	NB OCTETS	DONNEES	CF	RC
VALEUR:	0x01	0x01	0x01	0x01	0x90	0x48
NOMBRE D'OCTETS	1	1	1	1	2	

L'adresse 0x000 contient une donnée dont le poids faible contient 2 bits reflet binaire de l'état des sorties seuils du T200.

Si donnée = 0x0000	Sortie $1 = 0$	Sortie $2 = 0$
Si donnée = 0x0001	Sortie $1 = 1$	Sortie $2 = 0$
Si donnée = 0x0002	Sortie $1 = 0$	Sortie $2 = 1$
Si donnée = 0x0003	Sortie $1 = 1$	Sortie $2 = 1$

Selon les besoins, on lira donc

- l'état d'un seul Seuil en le pointant avec l'adresse (0x0000 et 0x0001) et nb bits = 1,
- l'état des deux Seuils en même temps en utilisant l'adresse fixe 0x0000 et nb bits = 2.

ADN
PESAGE





10.4.2 LA FONCTION 03 (Lecture des registres ou read holding registers)

Cette fonction permet de lire les registres du T200. Par exemple, le poids brut, le poids net, le registre d'état du T200.

La requête maître aura la structure suivante pour la lecture de 2 registres de l'esclave n° 17:

SIGNIFICATION:	N° ESCLAVE	SCLAVE FONCTION ADRESSE NB DE REG		ADRESSE		REG	REG CRC		
VALEUR:	0x11	0x03	0xNN	0xNN	0x00	0x02	0xNN	0xNN	
NOMBRE D'OCTETS	1	1	2		2 2		2	2	2

Adresse: Il s'agit de l'adresse du premier mot

La trame de la réponse aura la structure suivante:

SIGNIFICATION:	N° ESCLAVE	FONCTION	NB D'OCTETS	1ER	REG	2EM	REG		CRC
VALEUR:	0x11	0x03	0x04	0xNN	0xNN	0xNN	0xNN	0xNN	0xNN
NOMBRE D'OCTETS	1	1	1		4	ļ			2

La longueur de la réponse est indiquée en nombre d'octets.

Exemple: Lecture du poids brut sur transmetteur n° 17 qui affiche actuellement 2104kg:

Requête de l'automate:

0x11 0x03	0x00	0x05	0x00	0x02	0xD6	0x9A
-----------	------	------	------	------	------	------

La réponse sera:

	0000	0 00.00.							
0х	:11	0x03	0x04	0x00	0x00	80x0	0x38	0xED	E0

Les 4 octets de la réponses: 0x00 0x00 0x08 0x38 représentent le poids brut exprimé en hexadécimal. Cette valeur représentée en décimal est: 2104

10.4.3 LA FONCTION 16 (écriture des registres ou preset multiples registers)

Cette fonction permet d'écrire des données dans les registres du T200. La requête aura la structure suivante pou une écriture dans deux registres du T200 n° 17:

N° ESCL	FONCTION	ADR 1	ER REG	NB I	REG	NB OCT	OCT 1	OCT 2	CF	RC
0x11	0x10	0xNN	0xNN	0xNN	0xNN	0x02	0xNN	0xNN	0xNN	0xNN
1	1		2	2	2	1	1	1	2	2

Exemple: Ecriture de la valeur 1500 dans le SET POINT N° 2 du T200 N° 17 Requête:

`	equete.										
	0x11	0x10	0x00	0x01	0x00	0x01	0x02	0x05	0xDC	0x68	88x0

La valeur 1500 exprimée en hexadécimal est égale à 0x05DC

Réponse du T200:

0x11 0x10 0x00 0x01 0x00 0x01 0x52 0x99

ADN
PESAGE





LISTE DES HOLDING REGISTERS

40004 0x00 40005 0x00 40006 0x00 40007 0x00 40008 0x00 40009 0x00 40010 0x00 40100 0x00 40101 0x00 40101 0x00 40101 0x00 40102 0x00 40103 0x00	Va 0000 Va 0001 Va 0002 Re 0003 Va 0004 Va 0005 Va 0006 Va 0007 Mc 0008 Va 0009 Va 1003 Po Pa 0063 Po 0064 Po	aleurs de poids aleur volatile seuil 1 aleur volatile seuil2 egistre de commande aleur permanente seuil1 aleur permanente seuil 2 aleur permanente seuil 2 aleur poids fort poids brut aleur poids faible poids brut ot d'état du T200 (voir tableau) aleur poids faible poids net oids brut Pic aramètres métrologiques ortée totale des capteurs en kg poids fort	Menu correspondant SET 1 SET 2	valeurs extrêmes incluses 0 à portée utile 0 à portée utile voir tableau des fonctions 0 à portée utile	non non oui lecture seule lecture seule lecture seule lecture seule lecture seule lecture seule
40002 0x00 40003 0x00 40004 0x00 40005 0x00 40006 0x00 40007 0x00 40009 0x00 40010 0x00 40020 0x10 40100 0x00 40101 0x00 40101 0x00 40102 0x00 40103 0x00	0000 Va 0001 Va 0001 Va 0002 Re 0003 Va 0004 Va 0005 Va 0006 Va 0007 Mc 0008 Va 0009 Va 1003 Po Pa 0063 Po 0064 Po	aleur volatile seuil 1 aleur volatile seuil 2 egistre de commande aleur permanente seuil 1 aleur permanente seuil 2 aleur poids fort poids brut aleur poids faible poids brut ot d'état du T200 (voir tableau) aleur poids fort poids net aleur poids faible poids net bids brut Pic aramètres métrologiques	SET 1	0 à portée utile 0 à portée utile voir tableau des fonctions 0 à portée utile	non non oui oui lecture seule lecture seule lecture seule lecture seule lecture seule
40002 0x00 40003 0x00 40004 0x00 40005 0x00 40006 0x00 40007 0x00 40009 0x00 40010 0x00 40020 0x10 40100 0x00 40101 0x00 40101 0x00 40102 0x00 40102 0x00 40103 0x00	0001 Va 0002 Re 0003 Va 0004 Va 0005 Va 0006 Va 0007 Mc 0008 Va 0009 Va 1003 Po Pa 0063 Po 0064 Po	aleur volatile seuil2 egistre de commande aleur permanente seuil1 aleur permanente seuil 2 aleur poids fort poids brut aleur poids faible poids brut ot d'état du T200 (voir tableau) aleur poids fort poids net aleur poids faible poids net bids brut Pic aramètres métrologiques	_	0 à portée utile voir tableau des fonctions 0 à portée utile	non - oui oui lecture seule lecture seule lecture seule lecture seule lecture seule
40003 0x00 40004 0x00 40005 0x00 40006 0x00 40007 0x00 40008 0x00 40009 0x00 40010 0x00 40020 0x10 40101 0x00 40101 0x00 40101 0x00 40102 0x00 40102 0x00 40103 0x00	0002 Re 0003 Va 0004 Va 0005 Va 0006 Va 0007 Mc 0008 Va 0009 Va 1003 Po Pa 00063 Po 00064 Po	egistre de commande aleur permanente seuil1 aleur permanente seuil 2 aleur poids fort poids brut aleur poids faible poids brut ot d'état du T200 (voir tableau) aleur poids fort poids net aleur poids faible poids net oids brut Pic aramètres métrologiques	_	voir tableau des fonctions 0 à portée utile	oui oui lecture seule lecture seule lecture seule lecture seule lecture seule
40004 0x00 40005 0x00 40006 0x00 40007 0x00 40008 0x00 40009 0x00 40010 0x00 40020 0x10 40101 0x00 40101 0x00 40101 0x00 40102 0x00 40102 0x00 40103 0x00	0003 Va 0004 Va 0005 Va 0006 Va 0007 Mc 0008 Va 0009 Va 1003 Po Pa 0063 Po 0064 Po	aleur permanente seuil1 aleur permanente seuil 2 aleur poids fort poids brut aleur poids faible poids brut ot d'état du T200 (voir tableau) aleur poids fort poids net aleur poids faible poids net bids brut Pic aramètres métrologiques	_	0 à portée utile	oui lecture seule lecture seule lecture seule lecture seule lecture seule
40005 0x00 40006 0x00 40007 0x00 40008 0x00 40009 0x00 40010 0x00 40020 0x10 40101 0x00 40101 0x00 40101 0x00 40102 0x00 40102 0x00 40103 0x00	0004 Va 0005 Va 0006 Va 0007 Mc 0008 Va 0009 Va 11003 Po Pa 00063 Po 00064 Po	aleur permanente seuil 2 aleur poids fort poids brut aleur poids faible poids brut ot d'état du T200 (voir tableau) aleur poids fort poids net aleur poids faible poids net oids brut Pic aramètres métrologiques	SET 2	0 à portée utile	lecture seule lecture seule lecture seule lecture seule lecture seule
40006 0x00 40007 0x00 40008 0x00 40009 0x00 40010 0x00 40020 0x10 40100 0x00 40101 0x00 40101 0x00 40102 0x00 40103 0x00	0005 Va 0006 Va 0007 Mc 0008 Va 0009 Va 11003 Po Pa 0063 Po 0064 Po	aleur poids fort poids brut aleur poids faible poids brut ot d'état du T200 (voir tableau) aleur poids fort poids net aleur poids faible poids net oids brut Pic aramètres métrologiques		0 à portée utile	lecture seule lecture seule lecture seule lecture seule
40007 0x00 40008 0x00 40009 0x00 40010 0x00 40020 0x10 40100 0x00 40101 0x00 40102 0x00 40102 0x00 40103 0x00	0006 Va 0007 Md 0008 Va 0009 Va 1003 Po Pa 0063 Po 0064 Po	aleur poids faible poids brut ot d'état du T200 (voir tableau) aleur poids fort poids net aleur poids faible poids net oids brut Pic aramètres métrologiques		0 à portée utile	lecture seule lecture seule lecture seule lecture seule
40100 0x00 40020 0x10 40100 0x00 40101 0x00 40101 0x00 40102 0x00 40103 0x00	0007 Mc 0008 Va 0009 Va 1003 Po Pa 0063 Po 0064 Po	ot d'état du T200 (voir tableau) aleur poids fort poids net aleur poids faible poids net oids brut Pic aramètres métrologiques		0 à portée utile 0 à portée utile	lecture seule lecture seule
4010 0x00 40020 0x10 40100 0x00 40101 0x00 40102 0x00 40103 0x00	0009 Va 1003 Po Pa 0063 Po 0064 Po	aleur poids faible poids net oids brut Pic aramètres métrologiques		0 à portée utile	lecture seule
40100 0x10 40100 0x00 40101 0x00 40102 0x00 40103 0x00	Pa 0063 Po 0064 Po	oids brut Pic aramètres métrologiques			
40100 0x00 40101 0x00 40102 0x00 40103 0x00	Pa 0063 Po 0064 Po	oids brut Pic aramètres métrologiques		0 à portée utile	lecture seule
40101 0x00 40102 0x00 40103 0x00	0063 Po 0064 Po	Ŭ İ			
40101 0x00 40102 0x00 40103 0x00	0063 Po 0064 Po	Ŭ İ			
40101 0x00 40102 0x00 40103 0x00	0064 Po		CAPAC	0 à 500 000	oui
40102 0x00 40103 0x00		ortée totale des capteurs en kg poids faible	CAPAC	0 2500 000	oui
40103 0x00		ensibilité nominale des capteurs	SENSIT	1.0000 à 4.0000	oui
		et prévu (poids fort) dans le menu	NET	doit être inférieur à	oui
40104 0x00		et prévu (poids foit) dans le menu	NET	cap. tot. capteurs - tare morte	oui
		are morte prévue (poids fort) dans menu	DEAD L	poids de tare fixe du système	oui
40106 0x00		are morte prévue (poids faible) dans menu	DEAD L	inf à capacité totale capteurs	oui
40110 0x00		ode de fonctionnement	OPMODE	0 à2	oui
40150 0x00		aleur de la division	DSPDIV	0.001 à50	oui
10100 0000	0000 Va	arour do la dividion	50.51	0.001 400	Cui
	Pa	aramètres généraux pour la mesure			
40180 0x00	00b3 Va	aleur du filtre digital	FILTER	0 à 9 (25Hz à 0,1 Hz)	oui
40181 0x00	00b4 Pa	aramètre stabilité du poids (critère de stabilité)	MOTION	0= voyant tjr stable	oui
40182 0x00	00b5 Fo	onction zéro auto à la mise sous tension	AUTO 0	fourchette en % de E.M.	oui
40183 0x00	00b6 Va	aleur du zéro suiveur	0 TRAC	0 = inactif. 1 à 4 = vitesse de rattrapage du zéro	oui
	Pa	aramètres pour le fonctionnement des seuils			
40200 0x00		ode de fonctionnement du seuil 1	MODE 1	0=Net, 1=Brut, 2=Pic	oui
40201 0x00		aleur hystérésis du seuil 1	HYST 1	=< E.M. (étendue de mesure)	oui
40202 0x00		urée impulsion au passage seuil 1	TIMER1	0.1 à 100 dixièmes de sec	oui
40203 0x00		emporisation seuil 1 (retard au basculement)	DELAY1	0.1 à 100 dixièmes de sec	oui
40204 0x00		ode de fonctionnement du seuil 2	MODE2	0=Net, 1=Brut, 2=Pic	oui
40205 0x00		aleur hystérésis du seuil 2	HYST 2	=< E.M. (étendue de mesure)	oui
40206 0x000		urée impulsion seuil 2	TIMER 2	0.1 à 100 dixièmes de sec	oui
40207 0x00	OCE Te	emporisation seuil 2 (retard au basculement)	DELAY 2	0.1 à 100 dixièmes de sec	oui
	Do				
40300 0x01		aramètres de configuration du port série audrate (speed)	BAUD R	0=2400, 1=9600, 2=19200	oui
			D, lob It	3=38400, 4=115200	Jai
		dresse (n° esclave MODBUS)	ADDRES	1-32	oui
40302 0x01	012D Dé	élai de réponse sur requête	DELAY	0-100 centièmes de seconde	oui
	Pa	aramètres de la sortie analogique			
40400 0x01		aleur de poids pour la sortie 4 mA ou 10V	F-SCALE	0 à E.M.	oui
40401 0x01		ode de fonctionnement	MODE	0=Brut, 1=Net, 2=Pic	oui
		/pe de sortie (mA ou Volt)	RANGE	0=0-20mA, 1=4-20mA 2=0-10V, 3=0-5V	oui
40403 0x01	0192 Off	ffset de zéro (calage du zéro)	OFFSET	2-0-10V, 3=0-3V	oui
	0193 Off	ffset pleine échelle	5.1021		oui
		alage négatif	ANZERO		oui
3.01					

ADN
PESAGE





MOT D'ETAT DU T200

Description	Signification des bit			
	0	1		
Polarité poids net	+	-		
Polarité poids brut	+	ı		
Stabilité du poids	NON	OUI		
Polarité du signal en millivolt	+	-		
Souscharge	NON	OUI		
Surcharge	NON	OUI		
Hors échelle	NON	OUI		
Tare en action	NON	OUI		

Exemple, si les 2 byte reçus sont 00 85, la conversion en binaire est 10000101.

Le bit le plus à droite (LSB) correspond au premier bit (polarité poids net).

Dans cet exemple nous avons donc: Polarité poids net = négative, polarité poids brut = positive, Stabilité du poids = OUI, Polarité signal in millivolt = positive, Souscharge = NON Surcharge = NON Tare en action = OUI

CAS PARTICULIER DE LA FONCTION 16:

Nous avons donné un exemple d'écriture dans un registre contenant une donnée. On peut aussi avoir besoin de déclencher une fonction dans le T200 comme par exemple la mise à zéro du poids brut.

Pour cela, on écrit dans un registre de commande le numéro de la fonction que l'on veut voir exécutée dans le T200.

L'écriture d'un code dans le registre de commande dont l'adresse MODBUS est 40003 permet de faire exécuter au T200 les fonctions suivantes:

code fonction	fonction	adr registre de cmde	mémorisé en EEPROM
0x0001	zéro semi-automatique	40003	non
0x0002	tare semi-automatique	40003	non
0x0003	mise à zéro de la valeur de pic	40003	non
0x0004	passage en net	40003	non
0x0005	passage en brut	40003	non
0x0010	réglage suppression de la tare morte	40003	oui
0x0012	annulation réglage suppression tare morte	40003	oui
0x0013	annulation dernier réglage échelle	40003	oui
0x0020	back-up eeprom	40003	oui

Exemple: Mise à zéro du poids brut.

Il faut écrire dans le registre de commande 40003, c'est-à-dire adresse hexa 2, le code de valeur 0x0001.

Requête:

0x11|0x10 |0x00|0x02 |0x00|0x01|0x02|0x00 |0x01|0xAB |0xB2

Réponse du T200.

0x110x10 0x000x02 0x000x010xA20x99

Pour savoir si la demande de zéro a été exécutée, il faut faire une autre requête pour voir si le poids est bien mis à zéro.

ADN
PESAGE





Il existe trois autres registres de commande permettant d'effectuer des demandes de fonction particulières au T200.

code	fonction	adresse registre	mémorisé en
fonction		de cmde	EEPROM
0x0011	étalonnage pleine échelle	40081	oui
0x0000	Aucune fonction active	40082	non
0x0003	réglage offset de zéro de la sortie analogique	40082	oui
0x0004	réglage offset d'échelle de la sortie analogique	40082	oui
0x0005	test entrées/sorties	40082	non
0x0006	test de la sortie analogique	40003	non

La fonction 0x0011 déclenche le réglage de l'échelle. Il faut impérativement qu'à ce moment là, le poids étalon soit présent sur le récepteur de charge

ADN PESAGE





10.4.4 FONCTION 4: Lecture des registres d'entrée ou Read input register)

Cette fonction est principalement utilisée pour lire les données capteurs provenant du convertisseur analogique/décimal.

Adresse	Adresse	
Modbus	Hexa	
30003	0x0002	Résolution interne du convertisseur Analogique/Digital (poifs fort)
30004	0x0003	Résolution interne du convertisseur Analogique/Digital (poids faible)
30005	0x0004	Valeur du signal en Millivolt
30006	0x0005	Version du logiciel de l'instrument (firmware)

La structure de la trame de requête pour une lecture de 1 registre sera:

SIGNIFICATION:	N° ESCLAVE	FONCTION	ADRESSE		NB DE	NB DE REG		CRC	
VALEUR:	0x17	0x04	0xnn	0xnn	0x00	0x01	0xnn	0xnn	
NOMBRE D'OCTETS	1	1	2	2	2	2		2	

La structure de la réponse sera:

SIGNIFICATION:	N° ESCLAVE	FONCTION	NB OCTETS		REG H	REG L	CRC	
VALEUR:	0x17	0x04	0x00	0x02	0xnn	0xnn	0xnn	0xnn
NOMBRE D'OCTETS	1	1	2		1	1		2

10.4.5 GESTION DES ERREURS DE COMMUNICATION

Les trames de communication sont contrôlées par CRC (Cyclical Redundancy Check). Dans le cas où une erreur de communication se produit, l'esclave ne répond pas. La maître doit considérer que une fois le timeout écoulé, la réponse est faite.

10.4.6 GESTION DES ERREURS DE DONNEES RECUES

Dans le cas où la trame de requête du maître est reçue correctement mais non exécutable, l'esclave répond avec une trame spéciale qui a la structure suivante:

N° ESCL	FONCTION MODBUS	CODE D'ERREUR	CRC
	Fonction+0x080		
1 octet	1 octet	1 octet	2 octets

Les codes d'erreur:

_00 0000	o a orroar.
CODE	DESCRIPTION
01	ILLEGAL FUNCTION (fonction non valide ou non supportée)
02	ILLEGAL DATA ADRESS (l'adresse spécifiée n'est pas disponible)
03	ILLEGAL DATA VALUE (Idonnées reçues est invalide)

ADN
PESAGE